

Bewoners rondom sectie 4

Datum
11-07-2016

Uw kenmerk
TX-000993

Contactpersoon
Dries Hof

Onderwerp
Werkzaamheden sectie 4

Doorkiesnummer
06-51195540

Geachte bewoner,

De dijk op Texel voldoet niet meer aan de huidige eisen en wordt de komende jaren versterkt, zodat de Tesselaars de komende jaren weer veilig achter de dijk kunnen wonen. De Combinatie Tessel heeft de opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gekregen deze werkzaamheden de komende jaren uit te voeren. Het totale project loopt van de polder Wassenaar tot het Horntje, in verschillende secties met uitzondering van de Prins Hendrik Zanddijk. In deze periode zijn we bezig met een aantal onderzoeken ter voorbereiding op de grote werkzaamheden buiten op de dijk.

Momenteel wordt er onderzoek uitgevoerd op de dijk in de buurt van uw woning bij sectie 4 (zie figuur 1). Dit is een onderzoek om een goed beeld van de ondergrond en de geometrie (vorm) van de dijk te verkrijgen. Dit bestaat uit grondonderzoek en landmeetkundig werk.

Wat gaat er gebeuren

Aan de buitenzijde van de dijk gaan we diverse onderzoeken doen om de dikte van onder andere de klei en de bestorting op de dijk te bepalen. Daarnaast bestaat het grondonderzoek uit sonderingen en boringen op of naast de dijk. Een sondering is een meting waarbij een stalen staaf met een kegelvormige punt in de grond wordt gedrukt. Bij een boring wordt een rond gat in de grond gestoken en worden grondmonsters voor laboratoriumonderzoeken genomen. Ook meten landmeters dwarsprofielen van het dijklichaam.



De machines waar het onderzoek mee wordt uitgevoerd

Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier
Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard
Bevelandseweg 1, 1703 AZ Heerhugowaard

T 072-582 8282
F 072-582 7010
post@hhnk.nl
www.hhnk.nl

Combinatie Tessel
Samen voor Sterk
IJsdiijk 7a
1792 CB Oudeschild

T 06 51195540
info@combinatietessel.nl
www.combinatietessel.nl

Wanneer?

Het onderzoek aan de buiten kant van de dijk wordt in juli 2016 uitgevoerd en de sonderingen in augustus 2016.

Toegang tot uw perceel?

We doen er uiteraard alles aan om hinder en schade zoveel mogelijk te voorkomen. Waar nodig zetten wij lichtgewicht apparatuur in. Na afloop van de metingen worden de sondeer- en boorgaten weer dicht gemaakt.

Verkeersmaatregelen

Een deel van het grondonderzoek vindt plaats langs de openbare weg. Hierdoor kan er enige verkeershinder optreden. Indien nodig worden verkeersmaatregelen getroffen. We zorgen ervoor dat het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt van de werkzaamheden en dat de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.

Indien u vragen en of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact op

Ons telefoonnummer is : 0651195540

Ons emailadres : omgeving@combinatietessel.nl

Met vriendelijk groet,

Dries Hof,
Omgevingsmanager



Figuur 1, Overzichtskartaal van waar de werkzaamheden plaatsvinden